



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn\_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 43-000-2022/0206рс/1  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

вручается:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 188»  
города Кирова (ИНН 4346060096);  
заведующему МКДОУ «Детский сад №188» г. Кирова  
Мухаметшиной Ирине Александровне

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Вожегова Владимира Александровича № 43-000-2022/0206рс от 11.11.2022

в период:

с 09 час. 00 мин. 30 ноября 2022 г. по 11 час. 00 мин. 30 ноября 2022 г.

старшим инспектором ООППМ ОНДПР г. Кирова старшим лейтенантом внутренней службы  
Мамаевым Алексеем Владиславовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка здания детского сада по адресу: г. Киров, ул. Сурикова, 10б

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:

заведующей МКДОУ «Детский сад №188» г. Кирова Мухаметшина Ирина Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не приведена в соответствие требованиям нормативных документов наружная металлическая лестница для эвакуации со 2-го этажа (групповая ячейка «Буратино»): - ширина проступей лестницы менее чем 0,2 м (по факту 0,17-0,18 м).	ст.4 ч.4 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.21 СНИП II-64-80 Строительные нормы и правила, ст.53, ч.1 ст. 89 №123-ФЗ, п. 7.1.2 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной	01.08.2023	

		защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
2.	Не приведена в соответствие требованиям нормативных документов наружная металлическая лестница для эвакуации со 2-го этажа (групповая ячейка «Крошечки»): - ширина проступей лестницы менее чем 0,2 м (по факту 0,17-0,18 м).	ст.4 ч.4 №123-ФЗ, п. 3.21 СНИП II-64-80, ст.53, ч.1 ст. 89 №123-ФЗ, п. 7.1.2 СП 1.13130.2020	01.08.2023	
3.	Не приведена в соответствие требованиям нормативных документов наружная металлическая лестница для эвакуации со 2-го этажа (групповая ячейка «Мальшок»): - ширина проступей лестницы менее чем 0,2 м (по факту 0,17-0,18 м).	ст.4 ч.4 №123-ФЗ, п. 3.21 СНИП II-64-80, ст.53, ч.1 ст. 89 №123-ФЗ, п. 7.1.2 СП 1.13130.2020	01.08.2023	
4.	Не приведена в соответствие требованиям нормативных документов наружная металлическая лестница для эвакуации со 2-го этажа (групповые ячейки «Ласточка» и «Степашки»): - ширина проступей лестницы менее чем 0,2 м (по факту 0,17-0,18 м).	ст.4 ч.4 №123-ФЗ, п. 3.21 СНИП II-64-80, ст.53, ч.1 ст. 89 №123-ФЗ, п. 7.1.2 СП 1.13130.2020	01.08.2023	
5.	Не приведена в соответствие требованиям нормативных документов наружная металлическая лестница для эвакуации со 2-го этажа (групповые ячейки «Белоснежка» и «Чебурашка»): - ширина проступей лестницы менее чем 0,2 м (по факту 0,17-0,18 м).	ст.4 ч.4 №123-ФЗ, п. 3.21 СНИП II-64-80, ст.53, ч.1 ст. 89 №123-ФЗ, п. 7.1.2 СП 1.13130.2020	01.08.2023	
6.	В помещениях здания установлено, что система СОУЭ не во всех помещениях обеспечивает общий уровень звука не менее чем на 15 дБа выше допустимого уровня звука в защищаемых помещениях	п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ООМПМ ОНДПР г. Кирова  
государственный инспектор г. Кирова  
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора  
по пожарному надзору)

Мамаев А.В.

(фамилия, инициалы)



М.Л.П.

« 01 » декабря 20 22 г.

Предписание для исполнения получил:

*(подпись)*

*Заведующий*

(должность)

*Мухометов И.А.*

(фамилия, инициалы)

« 01 » декабря 20 22 г.